



ملخص ما تم إنجازه بمخازن محطات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء - أكتوبر 2017

ملاحظات	جمع البيانات				نسب إنجاز تنظيم المخزن %				المخزن	المحطة	م
	نسبة الانجاز	المتبقي	ما تم تكويده	عدد الاصناف الكلية	دليل المخزن	لوحات الارقف والاستادات	التشوين	الدهان			
	100.0%	0	4691	4691	100%	100%	100%	100%	قطع غيار البخارية	دمياط المركبة دمياط الجديدة	1
	100.0%	0	5410	5410	100%	100%	100%	100%	قطع غيار الغازية SIEMENS		
	100.0%	0	1487	1487	100%	100%	100%	100%	قطع غيار الغازية GE		
	100.0%	0	11588	11588	الاجمالي لدمياط المركبة والجديدة						
	100.0%	0	11000	11000	100%	100%	100%	100%	قطع الغيار	أبوسلطان	2
	100.0%	0	77	77	100%	100%	100%	100%	قطع غيار GE-LM6000	بورسعيد	3
	100.0%	0	16	16					قطع غيار GE-MS 5001		
	100.0%	0	93	93	الاجمالي لبورسعيد						
	100.0%	0	5000	5000	100%	100%	100%	100%	قطع الغيار	عيون موسى	4
	100.0%	0	3500	3500	100%	100%	100%	100%	قطع الغيار	العريش	5
	100.0%	0	53	53	100%	100%	100%	100%	قطع غيار GE-LM6000	شرم الشيخ	6
	100.0%	0	2350	2350					قطع غيار GE-MS 5001		
	100.0%	0	2403	2403	الاجمالي لشرم الشيخ						
	100.0%	0	56	56	100%	100%	100%	100%	قطع غيار GE-LM6000	الغردقة	7
	100.0%	0	2383	2383					قطع غيار GE-MS 5001		
	100.0%	0	2439	2439	الاجمالي للغردقة						
	100.0%	0	9200	9200	100%	100%	100%	100%	قطع الغيار	العين السخنة	8
	100.0%	0	1200	1200	100%	100%	100%	100%	قطع غيار GE	غرب دمياط	9
	100.0%	0	1687	1687	100%	100%	100%	100%	قطع غيار GE	محطة الشباب	10

نسبة الانجاز	المتبقي	ما تم تكويده	عدد الاصناف الكلية					عدد المخازن
100.0%	0	48110	48110	الاجمالي للشركة				15